

管制人員的答覆

(問題編號：6052)

總目： (60) 路政署
分目： (-) 沒有指定
綱領： (1) 基本工程
管制人員： 路政署署長 (劉家強)
局長： 運輸及房屋局局長

問題：

就屯門公路重建及改善工程：

1. 政府有否就屯門公路伸縮縫駁位有螺絲釘凸起引致車輛爆胎事件接獲任何索償要求？請提供索償個案數目、處理機制及涉及開支；該等個案是否已完成索償程序；
2. 屯門公路於2014年共有多少次水浸報告？請按發生日期列出事發日期、當日雨量及水浸原因；及
3. 若水浸原因與屯門公路重建及改善工程有關，政府所作的跟進行動及相關開支為何？

提問人：陳家洛議員 (議員問題編號：358)

答覆：

1. 我們接獲據稱因屯門公路上的伸縮縫駁位欠妥致造成損壞而提出的賠償申索共有14宗，所有個案均按既定程序處理。當中十宗申索已解決，餘下四宗正在處理中，至今未有賠償須由政府支付。
2. 2014年3月30日，屯門公路近屯門閣和小欖分別發生兩宗局部地區水浸事件。據調查所得，當日天文台曾發出黑色暴雨警告訊號，並錄得每日總雨量186.5毫米。水浸事件的起因是豪雨期間從毗鄰土地沖下泥石，造成道路排水渠淤塞。
3. 局部地區水浸事件的起因是豪雨期間從毗鄰土地沖下泥石，造成道路排水渠淤塞，並非由屯門公路的重建及改善工程引起。事件發生後，路政署已徹底檢查溝渠及道路排水渠，以確保道路排水系統運作正常。

- 完 -