

管制人員的答覆

(問題編號：2221)

總目： (60) 路政署  
分目： 沒有指定  
綱領： (4) 技術服務  
管制人員： 路政署署長 (鍾錦華)  
局長： 發展局局長

問題：

屯門公路的擴建工程於2015年年底完成，政府為屯門至荃灣多個路段的多個隔音屏進行綠化工程，按觀察隔音屏綠化牆有大量植物枯萎，無法達到綠化效果。就此，請回答以下問題：

- (1) 過去一年，為屯門公路上的綠化植物進行保養的開支為何？
- (2) 在屯門公路上的綠化隔音屏植物，灌溉和施肥的頻率如何？
- (3) 過去一年，因枯萎而更換的植物數量為何？所佔整體百分化為何？與其他綠化隔音屏比較是否屬於偏高？如屬偏高，當局有否檢討其原因？

提問人：馬逢國議員 (議員問題編號(立法會用)：75)

答覆：

按照屯門公路重建及改善工程計劃，隔音屏上已安裝全長約3.4公里的垂直綠化板。路政署和康樂及文化事務署(康文署)負責定期為有關工程不同路段的垂直綠化板進行植物護養。

- (1) 路政署通過定期合約，進行樹木護養工作。我們並沒有另行備存樹木護養工作費用的分項數字。
- (2) 垂直綠化板已安裝自動灌溉系統，每天為植物灌溉10至20分鐘左右。由於垂直綠化板是新裝設的，原有土壤可為植物供應養份，因此暫時無需施肥。
- (3) 我們在垂直綠化板設置了約303 700棵植物，並於2017年內更換了約42 600棵植物(14%)。植物枯萎主要是因水管和滴水線損毀及灌溉系統

機件故障所致，涉及的整體比率在可接受範圍內。路政署和康文署會繼續監察有關植物的生長狀況，確保垂直綠化板能發揮功效。

- 完 -