

管制人員的答覆

(問題編號：3114)

總目： (60) 路政署

分目： (-) 沒有指定

綱領： (4) 技術服務

管制人員： 路政署署長 (劉家強)

局長： 運輸及房屋局局長

問題：

2016-17年度政府預算已完成安設的路燈為6600，較2015年有所下跌，請告知：

(a) 路燈數量下降的原因為何？

(b) 請以表列形式，列出過去3年，路政署於全港18區收到有關路燈過光的投訴數字，及詳情；

2015	投訴個案總數	仍在處理中	成功調低光度
中西區			
灣仔			
東區			
南區			
九龍城			
黃大仙			
觀塘			
油尖旺			
深水埗			
荃灣			
葵青			
西貢			
沙田			
大埔			
北區			
屯門			
元朗			
離島			

2014	投訴個案總數	仍在處理中	成功調低光度
中西區			
灣仔			
東區			
南區			
九龍城			
黃大仙			
觀塘			
油尖旺			
深水埗			
荃灣			
葵青			
西貢			
沙田			
大埔			
北區			
屯門			
元朗			
離島			

2013	投訴個案總數	仍在處理中	成功調低光度
中西區			
灣仔			
東區			
南區			
九龍城			
黃大仙			
觀塘			
油尖旺			
深水埗			
荃灣			
葵青			
西貢			
沙田			
大埔			
北區			
屯門			
元朗			
離島			

提問人：范國威議員（議員問題編號：47）

答覆：

- (a) 2015年，路政署共安設了6 992盞路燈，包括更換現有的老化路燈，以維持路燈的可用性及符合標準。2016年計劃安設的路燈數量較2015年實際完成安設的數量有所減少，主要是基於實地視察的結果而計劃在2016年更換的老化路燈，較2015年更換的數量為少所致。
- (b) 2013、2014及2015年，路政署分別接獲17宗、12宗及29宗燈光過強的投訴。這些投訴約90%是與燈光射進個別住宅內有關。我們已因應有關情況採取不同的改善措施，例如安裝光度較低的路燈，安裝遮光板避免燈光散射，以及把路燈遷移。過去三年所收到投訴的地區分布和採取的跟進行動如下：

地區	接獲投訴的 數目	跟進行動		
		減低燈光強度	安裝遮光板	遷移路燈
2013 / 2014 / 2015年個案數目				
中西區	1/1/3	-/1/2	1/-/1	-/-/-
灣仔	1/-/2	-/-/-	1/-/2	-/-/-
東區	4/1/3	1/1/2	3/-/1	-/-/-
南區	-/1/1	-/1/1	-/-/-	-/-/-
九龍城	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-
黃大仙	1/-/-	-/-/-	1/-/-	-/-/-
觀塘	1/-/-	-/-/-	-/-/-	1/-/-
油尖旺	-/-/2	-/-/1	-/-/-	-/-/1
深水埗	1/-/-	1/-/-	-/-/-	-/-/-
荃灣	1/1/4	1/1/4	-/-/-	-/-/-
葵青	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-
西貢	-/1/1	-/1/1	-/-/-	-/-/-
沙田	2/1/-	2/1/-	-/-/-	-/-/-
大埔	1/-/2	1/-/-	-/-/-	-/-/2
北區	-/-/2	-/-/1	-/-/1	-/-/-
屯門	-/-/1	-/-/1	-/-/-	-/-/-
元朗	3/5/4	3/5/1	-/-/2	-/-/1
離島	1/1/4	1/1/2	-/-/1	-/-/1
總計	17/12/29	10/12/16	6/-/8	1/-/5

- 完 -